


Integracija termovizijske kamere s sistemom Time&Space

Termovizijske kamere merijo telesno temperaturo na daljavo, torej brezkontaktno. Odlikuje jih visoka hitrost v primerjavi s kontaktnimi termometri in višja natančnost, saj posamezna meritev odstopa zgolj za +/- 0,3 °C. Meritve, ki odstopajo od dovoljenih temperaturnih okvirjev sprožijo alarme in slikovna opozorila.

Integracija termovizijske kamere s sistemom Time&Space omogoča registracijo delovnega časa ter prikaz obvestil na registracijskem terminalu Zone Touch. Povezava na sistem za kontrolo pristopa pa zagotavlja upravljanje in avtorizacijo pristopa glede na temperaturo merjenca.

Arhitektura rešitve



- Integrirana rešitev omogoča učinkovit, udoben in varen prihod zaposlenih
- Brezkontaktna, zanesljiva, in varna meritev temperature
- Visoka hitrost merjenja, primerno za organizacije z več zaposlenimi
- Večja varnost in samozavest zaposlenih saj sodelavci nimajo povišane temperature
- Večja samokontrola zaradi zavedanja, da je prihod na delovno mesto v primeru povišane temperature onemogočen

Priporočeni izdelki



Termovizijska kamera

+



Naprava za umerjenje

+



Terminal Zone Touch

Možnosti uporabe

Najpogosteje se termovizijske kamere uporabljajo v industriji, poslovnih objektih, vrtcih in šolah, zdravstvenih domovih in bolnicah. Primerne so za uporabo na točkah s prehodi večjega števila ljudi.



Bolnišnice



Industrija



Šole in vrtci



Poslovne stavbe

Merjenje s termovizijsko kamero

Merjenje telesne temperature s termovizijsko kamero je eden od preventivnih ukrepov, ki služi zmanjševanju tveganja prenosa nalezljivih bolezni. Točnost meritve je v veliki meri odvisna od merilnega mesta in merilnega postopka. Med drugimi je potrebno upoštevati spodaj naštete dejavnike:

- Za točnost merjenja potrebujemo relativno kratko razdaljo (od 1,3 do 3m)
- Termovizijska kamera mora biti natančno umerjena
- Temperatura prostora, kjer se izvaja merjenje mora biti nadzorovana in stabilna
- Meritev mora potekati v notranjih prostorih
- Za točno meritev merjenec ne sme biti izpostavljen velikim temperturnim razlikam 5 minut pred meritvijo (mraz, sonce)
- Potrebno je gledati pravokotno v kamero
- Pred kamero se je potrebno ustaviti ali se premikati zelo počasi
- Priporočljivo je, da so oči in čelo dobro vidni
- V primeru povišane temperature svetujemo posvet z usposobljeno osebo za ravnanje z morebitnimi prenašalci nalezljivih bolezni

Vaš prostor opremimo z informativnimi oznakami

